



INSTALLATION DU SUPPORT LS3 POUR CAPTEURS S/3

- 1** Démontez le support transversal situé à l'arrière du capteur en dévissant les deux vis de fixation (clé Allen de 2,5 mm).
- 2** Visser le support LS3 à l'arrière du capteur à l'aide des vis et des rondelles fournies.



Les rainures du support LS3 permettent de régler la position du capteur de quelques centimètres à la vert